

Laser-Dark

Transferpapier für dunkle Textilien

Verwendung

Laser-Dark ist vorgesehen für den Transfer auf schwarze oder dunkle Textilien, sowohl für 100% Baumwolle, Baumwollmischgewebe und Kunstfasertextilien (T-Shirts, Sweatshirts, Jacken, Windbreaker, Caps, etc.). Laser-Dark ist geeignet für **Farblaserkopierer und Laserdrucker**.

Verarbeitung:

- Das Papier läuft problemlos bei der Einstellung auf „**schweres Papier**“.
- Papier in Kassetten- oder Einzelblatteinzug des Kopiergerätes / Druckers einlegen.
- Achten Sie bitte auf die richtige Zuführung der beschichteten Seite
- Vor dem Einlegen eines Stapels sollte dieser aufgefächert werden, damit sich eventuell vorhandene statische Aufladung vermindert.
- **Das Motiv nicht spiegeln!**
- Nach dem Kopieren, das Motiv mit einer scharfen Schere oder Messer exakt ausschneiden, und das Schutzpapier von der Rückseite entfernen (Tipp: Folie am Rand ganz wenig, ca. 2 mm, einreißen, um somit Schutzpapier einfach abtrennen zu können!).
- Folie mit der Bildseite nach oben auf das zu bedruckende Textil plazieren.
- **Beiliegendes Trennpapier** auf das Motiv legen. (Bitte nur beiliegendes Trennpapier verwenden, bei anderen Trennpapieren kein optimales Ergebnis garantiert!)

- **Presswerte Baumwolle : 180° C / mittlerer Druck / 20 Sek.**
- **Presswerte Nylon / Polyester : 180° C / mittlerer Druck / ca. 15-20 Sek.**

- Nach dem Pressvorgang das aufgelegte Trennpapier abziehen.

Waschanleitung:

- Vor dem Waschen Textil auf links drehen.
- Empfohlen wird Maschinenwäsche bis 40°C.
- Nur Waschmittel ohne Bleichzusatz und Weichspüler verwenden.
- Nach dem Waschen nicht den Trockner benutzen

Achtung:

Die hier enthaltenen Informationen sind Empfehlungen. Eine Garantie kann daraus nicht abgeleitet werden. Es liegt in der Verantwortung des Verwenders, die Tauglichkeit der Informationen für einen bestimmten Einsatz festzustellen. Da wir keine Kontrolle über die spezifischen Einsatzbedingungen haben, lehnen wir eine Haftung bzgl. Einsatz und Verwendung der von uns gelieferten Produkte ab.

*Transferpressen z.B. zeigen nicht immer genaue Werte an. Bitte unternehmen Sie eigene Tests, um die besten Werte für Ihr Gerät herauszufinden.

**Bitte Laser-Dark
NUR
mit beigefügtem Silikontrennpapier verarbeiten**

Bestellungen unter: Tel. 07633 - 9299346
www.perfect-transfersolutions.de